DEKRA-Nr: 0542 / 0100054090 / 2025 / B074088001897 vom 12.08.2025

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Muhammet Karabulut
Tel. direkt 089 31690-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	WS OE152E	FIN	TMAK381HFMJ033906

Vertragsnummer	51691091
Auftragsnummer	30994272
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.08.2025
Besichtigung	12.08.2025 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.08.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**10.084,03 EUR**	**12.000,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**12.100,84 EUR**	**14.400,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.08.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.08.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.08.2025 um 09:00 Uhr durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 51 µm bis 174 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten links.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Eva Maria KANNENGIEßER GEB. LÖSCH, Benzstr. 1, 83527 Haag I. Ob.
Kennzeichen	WS OE152E
Tag der Erstzulassung	11.08.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.08.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFMJ033906
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	DARK KNIGHT
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.895 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /S	1 mm
	rechts	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /S	1.6 mm
2	links	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknauf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 29.08.2024 bei Kilometerstand 33.239. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
Heckschürze hinten unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

LM-Felge vorne rechts,glanzgedreht, zerkratzt, ; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.