



**MLE ADELINE PAPION DUCHATEAU**

**CGL**

rue des vanesses

95913 roissy

**Identification du véhicule**

Réf. Client	<b>FL01433030</b>	IMMAT	<b>GG-879-ZT</b>
Livreur		1ière MEC	<b>23/06/2022</b>
Marque	<b>HYUNDAI</b>	Kilometrage	<b>32781</b>
Modèle	<b>KONA CREATIVE</b>	Color	<b>Gris</b>
Version			
N° Chassis	<b>TMAK381HFNJ061805</b>		

**Date & lieu de l'inspection**

Date 01/08/2025 14:00:00  
 Réf. client CGL  
 Adresse Route d'Orléans

91310 Monthéry

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	300,00	0,50	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	0,00	50,00	119,20
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	0,00	50,00	119,20
Cordon cache-bagage	Incomplet	E - Remplacer	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	20,00	28,00
Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acceptable
Aile AVG	Bosse(s)	Acceptable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acceptable

(1) Inspection réalisée par:



Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'oeuvre: 52,00 € HT/ heure.  
 Taux horaire pour les ingrédients peinture: 25,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1 189,80 €
TOTAL REMISÉ APRES VÉTUSTÉ	944,40 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	944,40 €
TOTAL T.V.A.	188,88 €
<b>TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.</b>	<b>1 133,28 €</b>

63853214

Porte ARG

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)




63853215

Porte AVD

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



63853211

Pneu AVD

Hors tolérance

E - Remplacer



63853210

Pneu AVG

Hors tolérance

E - Remplacer



63853216

Cordon cache-bagage

Incomplet

E - Remplacer



63853212

Moulure d'aile AVG

Griffe(s)

Acceptable



63853213

Aile AVG

Bosse(s)

Acceptable

