

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA12896603**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/12/2024	24007588

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
27/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S035Z205
(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC
(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS PRÈS DU CARREFOUR MARKET 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 035Z1331
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
EL-651-BQ (F)	24/03/2017	24/03/2017
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	C4 PICASSO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF73DBHZTHJ600698	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10CTRVP051B043	GO	
Document(s) présenté(s)		
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
179744

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____

EL-651-BQ

CT

CT : 27/02/2025

N° d'agrément : S035Z205

N° de série : VF73DBHZTHJ600698

N° d'imprimé : ZA12896603

S035Z205
24007588
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

- 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVD, AVG
- 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVD, AVG
- 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
- 7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AV, AVD
- 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
- 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
- 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

DEFAILLANCES MINEURES :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARG, ARD
 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant G
 - 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
- Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0113

Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
19/03/2021 : 104147km / 14/04/2023 : 147000km / 13/05/2023 : 148760km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.0m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		12%	
Forces verticales	940daN		594daN	
Frein de service				
Force de freinage:	346daN	395daN	176daN	190daN
Déséquilibre (<20%):	13%		8%	
Force de freinage (efficacité):	346daN	395daN	176daN	190daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-2.5%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-2.3%		