# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé: 001403514

NATURE DU CONTROLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTROLE

N° DU PROCES-VERBAL

27/10/2025

22807

#### INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT: S013F187

RAISON SOCIAL:

N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

ADRESSE: BOULEVARD ROLAND CORRAO

& RUE RENE DUBOS 13700 MARIGNANE 04.42.31.41.31

# IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT: 013S1303

SIGNATURE:

#### IDENTIFICATION DU VEHICULE Nº Immatriculation Date C.I. Date 1ere circulation GG-381-EA 23-10-2025 05-05-2022 Genre Marque Type VASP **PEUGEOT** M10PGTVP180 N° de série dans la série du type Energie VR3UHZKXZMT130859 EL Kilométrage au compteur Désignation commerciale 34854 208

# TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

# ALCOPA AUCTION

ADRESSE: 33 RUE DE BERLIN
ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

#### **DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES**

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

# Défaillances majeures

- 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG)
- 4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
- 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)
- 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)
- 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVD)

# Défaillances mineures

- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVG)
- B.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement
- 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD)
- 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSÍS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G,D)
- 6.2.10.a.1GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV,D)
- 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

# Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

MESURES	AVG	AV	AVD		ArG	Ar	ArD
Frein de service							
Déséquilibre		6				8	
Force	293		310		236		219
Force roue/roue	293		310		236		219
Taux				68			
Frein de stat.							
Force	230						224
Taux				29			
Pesée du véhicule		857		1546		689	
Suspension							
Efficacité	73		68		63		65
Dissymétrie		7				4	
Dérive	+3.8						
Feux de croisement	-0.6						-1.0

