

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	R104PN
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00203078
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Advantage auto	1ste tenaamstelling	29-10-2022
Kilometerstand:	67621 km	Aantal deuren:	



Samenvatting schade

Achterzijde	3
Links	1
Rechts	1

Commerciële foto's



Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak	Type stoelbekleding	Airco automatisch
			Stoelbekleding deels leder

Schade	
Bumper A Kras(sen) Vervangen Achterzijde   	
Bumper A R hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde  	
Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links  	

Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair Achterzijde   	
---	--

Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links
Winter
215/55/18/99/V
Continental
4,0 mm
Voor Rechts
Winter
215/55/18/99/V
Continental
4,2 mm
Achter Links
Winter
215/55/18/99/V
Continental
4,0 mm
Achter Rechts
Winter
215/55/18/99/V
Continental
6,0 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Ja
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Uni
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.