

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie


Merk:	MAZDA	Kenteken:	L635LP
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00115473
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Comfort auto	1ste tenaamstelling	21-06-2021
Kilometerstand:	33805 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Links	1
Rechts	1
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen V	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja	Type airco	Airco automatisch
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem		Type stoelbekleding	
	LED koplampverlichting		Geen navigatiesysteem		Stoelbekleding deels leder
Type trekhaak	Geen trekhaak				

Schade

Bumper V
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Deur A L
Kras(sen)
Polijsten
Links



Interieur
Vlek
Reinigen (hondenharen/chemisch)
Interieur



Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden	
	Voor Links
	Zomer
	215/55/18/99/V
	Vredestein
	2,3 mm
	Voor Rechts
	Zomer
	215/55/18/99/V
	Vredestein
	4,3 mm
	Achter Links
	Zomer
	215/55/18/99/V
	Vredestein
	6,0 mm
	Achter Rechts
	Zomer
	215/55/18/99/V
	Vredestein
	5,8 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.