



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Wertgutachten

Berichtsnummer :	000000840408-DE967	Vertragsnummer :	68063090
Amtl. Kennzeichen :	OH-DJ 215E	Referenznummer:	30938986

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU124688	Laufleistung abgelesen:	95087 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.04.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	06.05.2025 23701 Eutin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Surfy Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	-	215/55/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	215/55/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	215/55/R17/-- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	215/55/R17/-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Galaxy Grey Metallic • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • LM-Felgen 7x17 • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen 215/55 R17 ..V • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperr (elektronisch) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung



Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:
Bestehender Unfallschaden:
Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘

Schaden

 Karosserie außen	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
1.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
3.	Tür Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren	0,00 €	Ohne	0,00 €
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern	1.061,00 €	Voll	1.061,00 €
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
7.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren	0,00 €	Ohne	0,00 €
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren	0,00 €	Ohne	0,00 €
10.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
11.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
Zwischensumme:				1.721,00 €		1.721,00 €
 Karosserie innen	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
12.	Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
Zwischensumme:				0,00 €		0,00 €
 Sonstiges	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
13.	Sitz Innenraum links hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
14.	Schlüssel fehlt- Austausch der Schließenanlage notwendig.			750,00 €	Voll	750,00 €
15.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern	50,00 €	Voll	50,00 €
16.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern	130,00 €	Voll	130,00 €



	Zwischensumme:	930,00 €	930,00 €
	Gesamtsumme		
	Mwst. 19%:	503,69 €	503,69 €
	Gesamtsumme Brutto:	3.154,69 €	3.154,69 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



2. Felge Vorne - Rechts

Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



3. Tür Hinten - Rechts

Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern 1.061,00 € / 1.061,00 €



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



7. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



9. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



10. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



11. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



12. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



13. Sitz Innenraum links hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €