

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **ST KR117E** **FIN** **KMHK381HFMU136487**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.09.2021	Letzte Zulassung	16.09.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona	Aufbauart	Geländewagen
	Trend / Trend-Paket Elektro		
	2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK381HFMU136487	HSN / TSN	8252 / AIP
DAT Europa-Code®	013450330130001	DAT Marktindex	DE003 6159
Km-Stand abgelesen	88087	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	ElektroFz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / R31
Polster / Farbe	Stoff / Grau		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 12.09.2025 (Besichtigung 12.09.2025)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		38.950,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.098,76 EUR
Listenneupreis gesamt		42.048,76 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		16.845,64 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 52000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 88087 / 36087		
Laufleistungskorrektur	-	2.407,24 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	272,59 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		14.710,99 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	567,55 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		15.278,54 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	149,71 EUR
Zwischensumme I		15.428,25 EUR
Zwischensumme II		15.428,25 EUR
Reparaturkosten (mit 535,66 EUR MwSt.)	-	3.354,95 EUR
Fehlende Teile (mit 209,16 EUR MwSt.)	-	1.310,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 1.718,51 EUR MwSt.)	10.775,00 EUR	10.763,30 EUR
Handelsspanne (mit 290,41 EUR MwSt.)	1.820,00 EUR	1.818,91 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 1.428,10 EUR MwSt.)	8.955,00 EUR	8.944,39 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11480	Individuallackierung Dach	599,76*			62,70
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)	499,80*			188,77
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	599,76*			94,82
4415	Navigations-Paket	1.399,44*			221,26
Summe Sonderausstattung		3.098,76			567,55 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Felgen korrodiert, erneuern (Bild 7, 8, 9, 10)	2.300	37.77	-868,71
2. Heckscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19)	880	100	-880,00
3. Heckspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22)	97	37.77	-36,64
4. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	600	37.77	-226,62
5. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)	783	37.77	-295,74
6. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)	666	37.77	-251,55
7. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	622	37.77	-234,93
8. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 13)	62	100	-62,00
9. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)	791	37.77	-298,76
10. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.001		-3.354,95 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spoiler hinten verschrammt, (Bild 23)

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Ladekabel	1.250	100	-1.250,00
2. Bedienungsanleitung	60	100	-60,00
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.310		-1.310,00 EUR

Der Sachverständige
Ioannis Iracliotis

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
