Rapport d'inspection

Ayvens France
Av. Marc Lefrancq
59111 Lieu-Saint-Amand



RENAULT MEGANE²BK HY

-

Immatriculation	**GC-738-DC**
VIN	**VF1RFB00267881378**
Kilométrage	**115 198 km**
Première immatriculation	**30/09/2021**
Couleur carrosserie	**Blanc**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Walon France - site de Bouchain**	Date de l'inspection	**17/11/2026 09:15:40**
Adresse d'inspection	**Av. Marc Lefrancq 59111 Lieu-Saint-Amand**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**RENAULT**	Type de carrosserie	**Break**
Modèle	**MEGANE²BK HY**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF1RFB00267881378**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**30/09/2021**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**115 198 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Blanc**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Oui**
Niveau carburant	**75**	Kit réparation	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Opaque**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,4 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Tôle	Non
Avant	Droite	5,4 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Gauche	5,2 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Droite	5,3 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Tôle	Non

DOMMAGES




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**Le - Remplacer et peindre**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**




Revêtement assise siège AVD


Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**



Voyant défaut

Type de dommage	**Allumé**
Mode de réparation	**Contrôler**





Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





