

Historique d'entretien

PEUGEOT 3008 3008 1.5 BlueHDi 130ch S&S Active Business EAT8



Vin. VF3MCYHZRLS242252

Plaque FT707QT

Description	Acteur	Date	Type	Kilométrage	Coût
MICHELIN		11/16/2021	SERVICE	8147	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		11/16/2021	SERVICE	8147	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		11/16/2021	SERVICE	8147	0,00 €
Révision d'entretien		4/27/2022	SERVICE	20817	0,00 €
balai essuie glace		4/27/2022	SERVICE	20817	0,00 €
balai essuie glace		4/27/2022	SERVICE	20817	0,00 €
permutation de roue		7/1/2022	SERVICE	24936	0,00 €
permutation de roue		7/1/2022	SERVICE	24936	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		7/1/2022	SERVICE	24936	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		7/1/2022	SERVICE	24936	0,00 €
Révision d'entretien		10/29/2022	SERVICE	32446	0,00 €
permutation de roue		12/2/2022	SERVICE	34446	0,00 €
permutation de roue		12/2/2022	SERVICE	34446	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		12/2/2022	SERVICE	34446	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		12/2/2022	SERVICE	34446	0,00 €
Révision d'entretien		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
Filtre à CLIM		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
balai essuie glace		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
balai essuie glace		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
liquide de freins		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
Plaquettes de freins		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
plaquettes de freins		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
disques de freins		5/4/2023	SERVICE	48921	0,00 €
permutation de roue		8/1/2023	SERVICE	54768	0,00 €
permutation de roue		8/1/2023	SERVICE	54768	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		8/1/2023	SERVICE	54768	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		8/1/2023	SERVICE	54768	0,00 €
permutation de roue		12/1/2023	SERVICE	65998	0,00 €
permutation de roue		12/1/2023	SERVICE	65998	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		12/1/2023	SERVICE	65998	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		12/1/2023	SERVICE	65998	0,00 €
Révision d'entretien/Km		12/2/2023	SERVICE	66333	0,00 €
Filtre à AIR		12/2/2023	SERVICE	66333	0,00 €
Filtre à carburant		12/2/2023	SERVICE	66333	0,00 €

Description	Acteur	Date	Type	Kilométrage	Coût
permutation de roue		7/16/2024	SERVICE	80789	0,00 €
Révision d'entretien/Km		7/26/2024	SERVICE	82356	0,00 €
balai essuie glace		7/26/2024	SERVICE	82356	0,00 €
balai essuie glace		7/26/2024	SERVICE	82356	0,00 €
liquide de refroidissement		7/26/2024	SERVICE	82356	0,00 €
PIRELLI		1/2/2025	SERVICE	92606	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		1/2/2025	SERVICE	92606	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		1/2/2025	SERVICE	92606	0,00 €
Révision d'entretien/Km		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
balai essuie glace		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
balai essuie glace		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
liquide de freins		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
plaquettes de freins		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
liquide de refroidissement		2/21/2025	SERVICE	97772	0,00 €
controle technique initial		5/9/2025	SERVICE	102189	0,00 €
permutation de roue		5/19/2025	SERVICE	104652	0,00 €
permutation de roue		5/19/2025	SERVICE	104652	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		5/19/2025	SERVICE	104652	0,00 €
Gardiennage non liee a la posi		5/19/2025	SERVICE	104652	0,00 €
Révision d'entretien/Km		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
Filtre à AIR		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
Filtre à CLIM		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
Filtre à carburant		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
courroie accessoire		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
Recyclage des déchets		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
liquide de refroidissement		11/13/2025	SERVICE	113388	0,00 €
batterie OEM		11/25/2025	SERVICE	113494	0,00 €