

Onderhouds historie

KIA Soul e-Soul ExecutiveLine 5d



Chassisnummer KNAJ3811FL7006561

Kenteken H-639-HX

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Bovenzijde Rechterzijde Deur RV tegen obstake	Schadenet Van Mosse	3/21/2022	DAMAGE	0	3.918,03 €
Rechterzijde Portier tegen obstakel ger.	Schadenet Van Mosse	11/12/2020	DAMAGE	0	1.946,80 €
Diagn.Eind.Cont - NVT	BSC Jan van Mourik	3/4/2025	REPAIR	84692	0,00 €
90.000 Km - NVT	Kooijman Autogroep	12/19/2024	REPAIR	81825	152,43 €
Int luchtfilter - versleten	Kooijman Autogroep	12/19/2024	REPAIR	81825	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Kwik-Fit Fleet, ,	12/10/2024	REPAIR	81444	107,00 €
75.000 Km - NVT	Kooijman Autogroep	11/13/2023	REPAIR	65936	132,25 €
APK icm beurt - NVT	Kooijman Autogroep	11/13/2023	REPAIR	65936	0,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Kooijman Autogroep	11/13/2023	REPAIR	65936	0,00 €
Batterij - versleten	Kooijman Autogroep	11/13/2023	REPAIR	65936	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Kooijman Autogroep	11/13/2023	REPAIR	65936	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Bosch Car Service B	11/21/2022	REPAIR	51708	235,50 €
60.000 Km - NVT	Bosch Car Service B	11/21/2022	REPAIR	51708	0,00 €
Airco R1234YF - Werkt niet	Bosch Car Service B	11/21/2022	REPAIR	51708	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Kwik-Fit Fleet, ,	6/9/2022	REPAIR	45873	90,40 €
45.000 Km - NVT	Vakgarage BSC Utrec	12/15/2021	REPAIR	35754	116,07 €
Int luchtfilter - versleten	Vakgarage BSC Utrec	12/15/2021	REPAIR	35754	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Vakgarage BSC Utrec	12/15/2021	REPAIR	35754	0,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Kwik-Fit Fleet, ,	10/13/2021	REPAIR	31973	20,80 €
30.000 Km - NVT	Kooijman Autogroep	6/24/2021	REPAIR	26905	450,37 €
Bandvervanging - NVT	Kooijman Autogroep	6/24/2021	REPAIR	26905	0,00 €
15.000 Km - NVT	Kooijman Autogroep	1/4/2021	REPAIR	16974	59,02 €
ZOMR>WINTR Wiss - NVT	Kwik-Fit Fleet, ,	2/13/2020	REPAIR	10	856,40 €