

RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI DIESEL

Voertuiginformatie

Merk:	RENAULT	Kenteken:	1YPR753
Versnellingsbak:		Kleur carrosserie:	
Model:	KANGOO EXPRESS MAXI DIESEL	Chassisnummer:	VF1WF000365407975
Type brandstof:		Vermogen:	
Versie:	Lot 1.3 RENAULT KANGOO EXPRESS Maxi 1.5 dCi Blue Confort	1ste tenaamstelling	28-10-2020
Kilometerstand:	50412 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Links	6
Rechts	4

Commerciële foto's





VIN-uitrusting volgens de informatie van de constructeur

Afstandsregeling	Airbag	Centrale deurvergrendeling	Stuurbekrachtiging
------------------	--------	----------------------------	--------------------

Opties volgens de inspecteur

Geen informatie gevonden

Schade

Buitenspiegel L kap

Gebroken
Vervangen
Links



Buitenspiegel R kap

Gebroken
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Bumper A


Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Achterzijde




Deur V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Dorpel L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Dorpel L bekleding buiten

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links









Interieur

Versleten
Controleren
Interieur



Scherf A L

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links




Scherf A R

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Scherf V L

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Schuifdeur R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer
195/65/15/95/V
Semperit
4,0 mm

Voor Rechts

Zomer
195/65/15/95/V
Semperit
4,0 mm

Achter Links

Zomer
195/65/15/95/V
Goodyear
5,0 mm

Achter Rechts

Zomer
195/65/15/95/V
Goodyear
5,0 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0
Categorie	Lichte Vrachtauto	Certificaat van Overeenstemming	Ja
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja	Inschrijvingsbewijs deel Home	Ja
Krik	Ja	Onderhoud	OK
Reservewiel	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud	Type velgen	Staal

Details chassisnummer - Als er geen beschrijving beschikbaar is in de taal van uw keuze, wordt de Franse beschrijving getoond		
12 jaar garantie tegen doorroesten	12V aansluiting vooraan	15" velgen +sierwieldoppen Bol
2 jaar fabrieksgarantie	3 jaar waarborg op kleur	ABS met remhulpsysteem
Asymmetrische achterdeuren 180°	Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden	Begeleidingsverlichting buiten
Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing	Bindhaken(6) in laadruimte	Buisvormig tussenschot achter bestuurder
Carterbescherming in PVC	Centrale deurvergrendeling+afstandsbediening	Dagelijkse kilometerteller
Effen kleur	ESP met vertrekhulpsysteem	Gedeeltelijke bekleding van de zijpanelen laadruim.
Getinte ruiten	In de hoogte regelb. veiligh.hoofddeunen vooraan	In de hoogte regelbaar stuur
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels	In de lengte verstelb. voorzetels + regelb. rugl.	Opbergvak A4 in het dashboard
Opbergvak in de deuren vooraan	Parkeerhulpsysteem	Partikelfilter
Radiovooruitrusting	Reservewiel	Sierwieldoppen 'Bol'
Startblokkeersysteem met transpondeur	Stoffen zetelbekleding	Stop & Start
Stuurbekrachtiging	Van binnenuit regelbare koplampen	Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
Verlichting van de laadruimte	Volledige bekleding van de deurpanelen vooraan	Zijdelingse beschermstrips
Zijschuifdeur rechts met vaste ruit	Zijschuifdeur rechts zonder ruit	

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.