

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAUZ K8914760	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZP-56-9X	Model	GOLF e-Golf	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-07-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Parelmoer
Km stand	110 983 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Onbekend
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 23-11-2024 Terminal Koopman Car Terminal CN

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 3.5 mm





Pirelli 205/55/16 Zomer 3.7 mm

Michelin 205/55/16 Zomer 5.0 mm





Bridgestone 205/55/16 Zomer 2.9 mm

Exterieur schade

3		Onderdeel	Portier onder	4		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Deuk			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen

6		Onderdeel	Portier	7		Onderdeel	Scherm
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Rechtsvoor
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
8		Onderdeel	Bumper	9		Onderdeel	Scherm
		Positie	Voor			Positie	Linksvoor
		Type	Kras			Type	Deuk
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1		Onderdeel	Ander interieuronderdeel	2		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	-			Positie	-
		Type	Vuil			Type	Vuil
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Reinigen
		Gerookt in voertuig					
5		Onderdeel	Reiniging interieur	10		Onderdeel	Radio-navigatie
		Positie	-			Positie	-
		Type	Vuil			Type	Niet conform
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Vervangen