

Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Serviceanzeige



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Reifen vorne links, abgefahren



Bild 20 : Reifen vorne links, abgefahren



Bild 21 : Reifen vorne links, abgefahren



Bild 22 : Reifen vorne rechts, abgefahren




Bild 23 : Reifen vorne rechts, abgefahren



Bild 24 : Reifen vorne rechts, abgefahren