



Ford Focus

1.5 EcoBlue Titanium Business 120 Auto SW



VIN NO WF0PXXGCHPNL30857
Af Mærke DG73379

MOT Dato	Antal ejere	Antal nøgler	Kilometertælleraflæsning
2026-03-23	1	2	126012 km
Sidste service	Sidste service kilometertal	Dato for første registrering	Nuværende registrerings land
-	-	2022-03-29	Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-04-16 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	3


Oversigt over køretøjer




Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Diesel	Gearkasse type	Automatic
Maling	Blå	Motorstørrelse CC	1499
Motorstørrelse	1.5	Antal døre	5
Karosseritype	Van	Drivlinje	Front
Opladningskabler		Antal sæder	2
WLTP CO2 - udledning	123	Betræk til sæde	
Første registrering / byggeår	2022-03-29 / 2022-03-29	Ankomstdato	2026-04-14
Service History	Present		

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Present	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Rear parking sensors

Satellite navigation

Cruise control

Reversing Camera

Front parking sensors

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5 mm


//R / 4 mm

//R / 5 mm


//R / 5 mm

Kosmetiske skader


8 identified damages



1 identified damages




Komponent	Skade	Kommentarer
1 Hætte / Front	Paint / Stone Chip	
2 Tailgate polstring / tilbage	Indvendig / ridset	
3 Forrude / Front	Maling / chipping	
4 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	
5 Bumper / Back	Mal / ridse / scuff	
6 Dør / Back - Højre	Bodywork / Dent / Dent	
7 Dør / Tilbage til venstre	Bodywork / Dent / Dent	
8 Tag	Bodywork / Dent / Dent	
9 Dør / Front - Venstre	Bodywork / Dent / Dent	



1. Hætte / Front
Paint / Stone Chip -



2. Tailgate polstring / tilbage
Indvendig / ridset -




3. Forrude / Front
Maling / chipping -




4. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -




5. Bumper / Back
Mal / ridse / scuff -



6. Dør / Back - Højre
Bodywork / Dent / Dent -



7. Dør / Tilbage til venstre
Bodywork / Dent / Dent -



8. Tag
Bodywork / Dent / Dent -



9. Dør / Front - Venstre
Bodywork / Dent / Dent -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys

Gul motor lampe lyser	✓	Ingen lamper lyser	✓
Advarselslampe for motorstyring	✓	Advarselslampe for olietryk	✓
Airbag Lampe Lyser	✓	Advarselslampe for bremses	✓
ABS Lampe lyser	✓	Advarselslampe for servostyring	✓
Advarselslampe for overføring	✓	Advarselslampe for dieselpartikler	✓
ESP Fejl/Traction Control Fejllampe	✓	Advarselslampe for batterilading	✓
Firhjulstræk lampe	✓	Service lampe	✓
Display defekt	✓		

Motor

Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
----------------	---	------------------	---

Andre Checks

Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
------------------	----	---------------	---

Test Af Udstyr

Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	✓	Centrallås	✓

Inspektion af prøveførsel

Andre Checks

Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		

Motor

Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ **Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal**

! **Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber**

NA *Ikke relevant*

— *Ikke testet*