



PEUGEOT 3008

VIN	VF3MCYHZRKS441915
Immatriculation	FL-207-PN
Kilométrage	164 942 km
Première immatriculation	15/11/2019
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	21/01/2026 14:56:59
----------------------	---------------------

Description de l'adresse d'inspection	CAT FORBACH
---------------------------------------	-------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3MCYHZRKS441915
Kilométrage	164 942 km
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	15/11/2019
Marque	PEUGEOT

Modèle	3008
Nbre sièges	5
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Blanc
Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2

Manuel d'utilisation	Non
Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Cric	Oui
GPS	Oui

Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Opaque
Niveau carburant	50
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



4 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



5 | Jante alum. AVD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



6 | Jante alum. ARD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



7 | Jante alum. ARG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



8 | Aile ARD

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



9 | Moulure d'aile ARD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



10 | Jt ext lèche-vitre AVD

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer



Dommages intérieurs



1 | Revêtement assise siège AVD

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



2 | Appui-tête ARD

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



3 | Revêtement dossier ARD

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer

Photos commerciales

