



RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D 135532639

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE**Contrôle Volontaire****IDENTIFICATION DU VEHICULE**

- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

DATE DU CONTRÔLE**21/08/2025****N° DU PROCÈS-VERBAL****25272137****DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS****DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD,AVG

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : ARD,ARG

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGENCEMENT : S037D121

RAISON SOCIALE : LB 37

ADRESSE : 10, Rue Benjamin Franklin

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGENCEMENT : 037D0021

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de lieu
GF-728-YN	22/04/2022	22/04/2022

Catégorie	Marque	Type
VP	DACIA	M10DACVP002B017

N° dans le série du type	Énergie
UU1DBG008NU051507	EL

N° d'usage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
95470	SPRING

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.2 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3 %		3 %	
Force verticales :	542 daN		491 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	157 daN	197 daN	121 daN	131 daN
Déséquilibre (< 20%) :	21 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	157 daN	197 daN	121 daN	131 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 58 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %		-2.3 %	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : DIAC

Adresse : CRACCO SERGE
82500 ESCAZEAUX

Document présenté : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice