

# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/12/2025		25146673	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		<b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : ARD, ARG 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : ARD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
10/02/2026		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23.12.2024:130 446 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : <b>S069D285</b>					
(9) RAISON SOCIALE : <b>DM 2 CONTROLE</b>					
(3) COORDONNÉES : <b>6 et 8, Rue Pierre Marie Curie</b>					
<b>69800 ST PRIEST</b>					
Tél : <b>04.78.70.20.90</b> Fax : <b>0</b>					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
NOM ET PRÉNOM :					
N° D'AGRÈMENT :					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ere mise en circulation	
FV-323-QD(F)		07/12/20		07/12/20	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		2008			
(1) N° dans la série du type		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR3UDYHZSLJ942294		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP1233313		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
158590					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 12/12/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive  
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H  
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	-0.8 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	8 %		12 %	
<b>Forces verticales</b> :	782 daN		486 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	278 daN	183 daN	176 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	278 daN	183 daN	176 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	71 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
<b>Feux de croisement</b> (-0,5% à -2,5%) :	-3.5 %	-2.5 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		