


Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK281GF LJ007478	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J0-95-FZ	Model	KONA Comfort Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	119 992 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-07-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 7.0 mm			Continental 215/55/17 Zomer 6.5 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 6.0 mm			Michelin 215/55/17 Zomer 5.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Roest
Omvang	Diameter (mm) > 4
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Rechts
Type	Roest
Omvang	Diameter (mm) > 4
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair