



PEUGEOT e-208 Like - 1PP2A5JZIFB001E0: GN-786-CE

N° Chassis:	VR3UHZKXZPT545061	Version:	
1ère MEC:	31/03/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	46594	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Jaune
Boîte:	Automatique	Couleur tableau de bord	Noir
Transmission:	Avant	Type de jantes (montées)	Tôle
Carburant:	Essence	Couleur intérieur	Noir
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Entretien	OK		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Nbre portes	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		
Véhicule roulant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Nbre sièges	5		

Options

GPS		Cache bagages	
Couleur correcte ?		Radio	
Couleur correcte ?	Oui	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions		Accoudoir central AV	
Régulateur de vitesse			
Nbre clés télécommandes	2		
Vitres électriques AR			
Type de climatisation	Clim. automatique		
Volant cuir			
Nbre clés total	2		
Vitres électriques AV			

Pneu

Taille de pneu ARG				195/55 R 16 91 H
Marque de pneu ARG				261
Type de pneu AVG				Eté
Profondeur de pneu AVD				2.8
Type de pneu ARG				Eté
Marque de pneu AVD				261
Profondeur de pneu ARD				3.0
Marque de pneu ARD				261
Taille de pneu AVD				195/55 R 16 91 H
Taille de pneu ARD				195/55 R 16 91 H
195/55/16/91 H				
Pneus été:	AVG	Michelin: 3,8 mm	AVD	Michelin: 2,8 mm
	ARG	Michelin: 3,2 mm	ARD	Michelin: 3 mm
Marque de pneu AVG				261
Profondeur de pneu AVG				3.8
Type de pneu AVD				Eté
Taille de pneu AVG				195/55 R 16 91 H
Type de pneu ARD				Eté
Profondeur de pneu ARG				3.2

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (220V)	1	Compresseur	Oui
Kit réparation	Oui		

Intérieur, Sale, Nettoyage chimique



Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable

