

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141034630

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/06/2026		26000129	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement : AVD 8.2.22.b.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 : 23.02.2026: 270 195 km / 29.02.2024: 237 490 km / 03.03.2022: 205 723 km 11.03.2020: 184 774 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S086D171 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié 86100 CHATELLERAULT Tél : 05.49.86.75.04 Fax:					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 021V0158 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation AR-786-WT(F) 28/05/2014 07/05/2010 Marque Désignation commerciale RENAULT MEGANE SCENIC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1JZ2B0D43259190 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENV000N232 GO Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
273041					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 24/06/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		8 %	
Force verticales :	921 daN		567 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	362 daN	347 daN	202 daN	220 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	362 daN	347 daN	202 daN	220 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.85m ⁻¹) :	C5: 0.59	C6: 1.30	C7: 0.55	Moyenne: 0.82
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	2.0 %	-2.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		