Bilan Technique Contrôle visuel

Marque/Modèle: MG-ZS EV Comfort

2-88

5-27

Kilométrage compteur: 166 438 kms

Direction

Fonctionnement normal

Couleur: NOIR

Embrayage

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal

Freinage



Contrôle Dynamique - Test effectué sur 300m

Passage de vitesse	Puissa	nce
Les rapports ont pu être engagés de normale	façon 🕢 Mont	ée en régime nor
Crganes mecaniques (vue pon	t)
Soubassement	Etat	Usure
Structure (caisse)	~	1
Etat transmission	~	1
Direction	~	1
Roulements	*	Avant Arrière
Suspension/Rotule/Bras avant/Arrière	~	1
Trace d'accident grave	Non	
Moteur	Etat	Détails
Démarrage du véhicule	~	
Circuit d'échappement	N	1
Freinage contrôle visuel	Avant	Arrière
Plaquettes	~	✓
Disques	*	*
Pneus	Usure*	Mesure en mm

ຼ Eléments moteur (vu	ie de haut)	
	Etat	
Carburant	✓	
Huile	Α	
Liquide de refroidissement	✓	
Liquide de direction assistée	Α	
Liquide de freins	✓	
Courroie accessoire	А	
Traverse supérieure	✓	
Contrôle fuite (circuit)	×	
Tableau de bord	Etat	
(voyants constatés lors de l'essai)		
Allumage tableau de bord	✓	
Témoins d'anomalies de fonctionnem	ent	
Voyant moteur	✓	
ABS/freinage	✓	
Airbags	*	
Pollution	✓	
Huile	N	
Injection	N	

ement normal	
Test équipements	Etat
Test navigation	~
Test Système audio	~
Présence CD/DVD/Carte mémoire	Α
Test climatisation compresseur	~
Test Vitres électriques	~
Test Verrouillage centralisé à distance	~
Test Toit ouvrant, test capote	✓
Test Benne / Plateau / Hayon	Α
Présence antivol	Α
Traçabilité documents	Présence
Date dernier entretien	00/0000
Km dernier entretien	
Autres documents d'entretien	Aucun
Manuel d'utilisation	~



Train avant

Train arrière

Commentaires:

Hors d'usage

Acceptable