


Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK281GF LJ005514	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H5-35-XK	Model	KONA Comfort Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-06-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Groen Metallic
Km stand	166 246 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Hankook 215/55/17 Zomer 7.0 mm		Hankook 215/55/17 Zomer 7.0 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 5.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

3



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Schermlijst

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Portier sierlijst

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Sierstrip bumper

Positie

Rechtsvoor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

9



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

11



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Achterklep /kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair