

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141292745

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/09/2026		26002336	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD, ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AV 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 : 20.01.2026: 125 695 km / 24.01.2024: 74 354 km / 27.01.2022: 44 201 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S086D171 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié 86100 CHATELLERAULT Tél : 05.49.86.75.04 Fax:					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 021V0158 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et paysDate d'immatriculationDate de 1ere mise en circulation EX-075-AQ(F)29/03/202230/04/2018 MarqueDésignation commerciale OPELCROSSLAND X (1) N° dans la série du type (VIN)(5) Catégorie internationaleGenre W0V7H9ED1J4142851M1VP Type/CNITÉnergie M10PELVP5389374ES Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
141784					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 18/09/2026
par le réseau DEKRA Automotive
DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex
Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	45 %		10 %	
Force verticales :	813 daN		515 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	382 daN	364 daN	217 daN	188 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	382 daN	364 daN	217 daN	188 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	86 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	25 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.7 %	-2.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		