



N° d'imprimé : D 139018403

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

08/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26049879

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S037D153

(9) RAISON SOCIALE : LB 37

(3) COORDONNÉES : 4, Allée Panhard et Levassor
ZI SAINT MALO

37320 ESVRES

Tél : 02.47.26.50.60 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 037D1214

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise
en circulation

FE-622-RX(F)

01/10/2019

20/03/2019

Marque

Désignation commerciale

OPEL

CROSSLAND X

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

W0V7H9ED9K4127323

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PELVP621Y984

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-
priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

94354

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque
minimale atteinte) : AV4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de
croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AV

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AV, AR6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé : AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

14.03.2025 : 78 038 km / 17.03.2023 : 48 375 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1 %		17 %	
Force verticales :	819 daN		519 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	267 daN	260 daN	188 daN	165 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	3 %		13 %	
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	260 daN	188 daN	165 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 65 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.04% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	0.4 %	0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	1.0 %	-3.5 %		