














## Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAUZ KW904196	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XH-96-3S	Model	GOLF e-Golf auto 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-01-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Parelmoer Wit
Km stand	169 247 km	Cilinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





## Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Bridgestone 205/55/16 Zomer 3.5 mm		Bridgestone 205/55/16 Zomer 3.5 mm	
Continental 205/55/16 Zomer 5.0 mm		Continental 205/55/16 Zomer 4.5 mm	

## Exterieur schade

1	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 16'</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 16'	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Ontstickeren</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>geen melding</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Ontstickeren	Positie	-	Type	geen melding	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Alu velg 16'																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Ontstickeren																								
Positie	-																								
Type	geen melding																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
3	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 16'</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 16'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	4	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Voorruit</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Steenslag</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Alu velg 16'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								