



## CITROEN C3

VIN	<b>VF7SXHNPYLT545768</b>
Immatriculation	<b>FR-339-WL</b>
Kilométrage	<b>49 048 km</b>
Première immatriculation	<b>31/07/2020</b>
Couleur carrosserie	<b>Noir</b>

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	<b>04/11/2025 12:53:17</b>	Lieu de l'inspection	<b>BCA Mitry Mory</b>
----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	<b>VF7SXHNPYLT545768</b>	Modèle	<b>C3</b>
Kilométrage	<b>49 048 km</b>	Nbre sièges	<b>2</b>
Type de carrosserie	<b>Berline</b>	Transmission	<b>Avant</b>
Nbre portes	<b>5</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Première immatriculation	<b>31/07/2020</b>	Couleur carrosserie	<b>Noir</b>
Marque	<b>CITROEN</b>	Catégorie	<b>Véhicule société</b>

## DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	<b>Oui</b>	Manuel d'utilisation	<b>Oui</b>
Nbre clés total	<b>2</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>Non</b>
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>N/A</b>

## OPTIONS

Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>	Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>
Cache bagages	<b>Oui</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Camera de recul	<b>Oui</b>	Niveau carburant	<b>75</b>
Cric	<b>Oui</b>	Véhicule roulant	<b>Oui</b>

GPS

Oui

---

## **DOMMAGES**

# Dommages extérieurs



## 1 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



## 2 | Boîtier rétroviseur ext G

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



## 3 | Montant de toit D

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



## 4 | Boîtier rétroviseur ext D

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

## Photos commerciales

