














Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK381GF KU045744	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-01-DN	Model	KONA ActieAuto Electric 64 kWh Fashion RENTAL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Metallic
Km stand	92 917 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓



Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓







Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


Banden

Continental 215/55/17 Zomer 6.0 mm		Continental 215/55/17 Zomer 7.0 mm	
Continental 215/55/17 Zomer 7.0 mm		Continental 215/55/17 Zomer 7.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Achterklep bovenzijde
		Positie	Linksvoor			Positie	-
3		Type	Kras	6		Type	Chemische afzetting
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Forfait herstelling
3		Onderdeel	Scherf	6		Onderdeel	Dak
		Positie	Rechtsachter			Positie	-
		Type	Chemische afzetting			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Herstellen

Interieur schade

4		Onderdeel	Deurbekleding	7		Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
		Positie	Rechtsvoor			Positie	-
		Type	Vuil			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Vervangen

Overige schade

5		Onderdeel	Schadevaststelling
		Positie	Voor
		Type	Steenlag
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info