


Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK381GF LJ007307	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-30-DD	Model	KONA Fashion Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	129 831 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 215/55/17 All seasons 7.5 mm		Continental 215/55/17 All seasons 7.5 mm	
Vredestein 215/55/17 All seasons 5.0 mm		Vredestein 215/55/17 All seasons 4.5 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

3



Onderdeel

Portier sierlijst

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

4



Onderdeel

Schermlijst

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

●

5



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

6



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen