

KIA Niro

Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Kenteken:	H301JT
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFK5025012
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine	1ste tenaamstelling:	27-02-2020
Kilometerstand:	151958 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde

2


Interieur




2

Links

2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen A	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
		LED koplampverlichting		Navigatiesysteem full map	
Type stoelbekleding		Type trekhaak	Geen trekhaak		
	Stoelbekleding kunstleder				

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Polijsten
Achterzijde



Deur V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Instructieboek

Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde



Onderhoudsboek

Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Velg V L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden

Voor Links

Winter

215/55/17/92/W

Pirelli

5,1 mm

Voor Rechts

Winter

215/55/17/92/W

Pirelli

4,9 mm

Achter Links

Winter

215/55/17/92/W

Pirelli

4,6 mm

Achter Rechts

Winter

215/55/17/92/W

Pirelli

5,1 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Ja
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.