


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK281HF LU101932	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J2-22-NT	Model	KONA Comfort Electric 39 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	22-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Gris Laque
Km stand	102 631 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 4.0 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 4.0 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

2

Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3

Onderdeel	Sierlijst achterklep
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

10

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen