

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0099341	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J8-14-HT	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	117 494 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm	
Goodyear 215/50/17 Zomer 3.5 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

● ● ●

2



Onderdeel	Scherp
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ●

3



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ● ● ●

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ●

5



Onderdeel	Scherp
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

● ● ●

8



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

● ●

Interieur schade

6



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen