

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/03/03

Plate Number **J0-45-GK**  
 Make **NISSAN**  
 Model **Leaf**  
 Vehicle Description **ActieAuto 40kWh 5d Tekna APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/02/26	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Links voor Voorbumper Bry geen voorr. gekr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schadenet Koenen Geleen, ,</li> </ul>
2022/02/14	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodem / onderzijde Rechts achter Achterbumper gepark.aangr.bek.tgp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schadenet Koenen Geleen, ,</li> </ul>
2021/07/20	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Links achter Achterbumper tegen obstakel ger.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keuze MLA niet repareren, ,</li> </ul>
2024/10/18	83913 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT -</li> <li>Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2024/10/11	83586 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>120.000 Km - NVT -</li> <li>Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2024/07/12	77871 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>APK zndr beurt - NVT -</li> <li>Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2024/05/06	72435 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT -</li> <li>Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>

2023/11/21	60599 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandbewerkingen - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2023/10/27	58616 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2023/10/06	56868 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>80.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2023/05/10	48396 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruitenw.blad A - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2023/04/19	48162 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2022/10/31	40953 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>60.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2022/10/19	40032 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2022/10/10	35451 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterij - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2022/04/28	29160 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2021/12/08	23032 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2021/09/22	19297 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan Auto Niroc Roermond, ,</li> </ul>
2021/04/21	11069 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>Uitvoeren -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>

2020/11/04	5359 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Band buiten - lek</li> <li>- Repareren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>
2020/10/07	4143 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZOMR&gt;WINTR Wiss -</li> <li>NVT -</li> <li>Uitvoeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>