

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/07/31

Plate Number **G4-54-HP**
 Make **NISSAN**
 Model **Leaf**
 Vehicle Description **N-CONNECTA 40kWh 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/03/18	0 KM	damage	Rechts voor Voorbumper tegen obstakel ger.	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2024/05/05	0 KM	damage	Rechts voor Voorbumper overige	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2023/07/18	0 KM	damage	Laadkabel Verlies Partieel	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2024/01/26	131116 KM	damage	Rechterzijde Interieur Deur RV overige	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2023/10/06	0 KM	damage	Gordel(spanner) schade bij onderhoud	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2022/06/08	0 KM	damage	Linkerzijde Deur LV Deur LA onzorgvuldig gebruik	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2022/06/07	0 KM	damage	Voorzijde Interieur Randon schade overige	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2022/06/06	0 KM	damage	Achterzijde Achterklep/kofferd. Achterbumper onzorgvuldig gebruik	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,

2022/06/05	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RV Deur RA onzorgvuldig gebruik	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2021/12/11	0 KM	damage	Velg en/of band Rechts voor overige	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/06/23	0 KM	damage	Portiergreep Rechts voor onbekende oorzaak	
2021/06/14	0 KM	damage	Velg en/of band Rechts voor bandschade	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/03/04	0 KM	damage	Achterzijde Achterruit vandalisme	Autotaalglas, ,
2020/12/15	0 KM	damage	Dak tegen obstakel ger.	Amsterdam-Inbouw, ,
2020/11/19	0 KM	damage	Linkerzijde Spiegel L Spiegel L onbekende oorzaak	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2025/06/24	159654 KM	repair	Schak raambed - Werkt niet - Vervangen	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2025/05/22	156914 KM	repair	Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/05/12	156554 KM	repair	- Portiergreep - Gebroken - Vervangen - Raammechanisme - Vastgelopen - Vervangen	- Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2025/03/20	153837 KM	repair	150.000 Km - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Int luchtfiler - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen - Ruitenw	- Vakgarage Carpoort, , - Vakgarage Carpoort, , - Vakgarage Carpoort, , - Vakgarage Carpoort, , - Vakgarage Carpoort, ,

			motor - Werkt niet - Repareren	
2025/01/07	148654 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2024/11/07	144653 KM	repair	- Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2024/10/22	143416 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/04/29	133962 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/02/26	131140 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Accu - versleten - Vervangen Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Motorsteun - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, , - Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2023/09/13	121877 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/07/06	117449 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/05/16	114231 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/05/01	112442 KM	repair	- HV-laadaansluit - Elektrische storing - Vervangen Mot man compute -	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,

			Electrische storing - Controleren	• Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2022/11/03	95628 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/09/27	91646 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2022/08/22	88761 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/07/05	86488 KM	repair	• 90.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Van Mossel Nissan Amsterdam, , • Van Mossel Nissan Amsterdam, , • Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2022/07/05	86485 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/12/18	128127 KM	repair	• 120.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2023/11/23	126614 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/10/06	122847 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Veiligheidsgord - gescheurd - Vervangen Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	• Van Mossel Nissan Amsterdam, , • Van Mossel Nissan Amsterdam, , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2022/03/02	75186 KM	repair	• Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	• Van Mossel Nissan Amsterdam, ,

2021/12/31	69717 KM	repair	- Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2021/12/28	69329 KM	repair	- Batterij - versleten - Vervangen	Van Mossel Nissan Amsterdam, ,
2021/12/14	68090 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/12/11	63087 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2021/11/12	65086 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/07/07	55968 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/06/14	54106 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2021/05/20	52007 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/05/14	51545 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/10/13	31089 KM	repair	- ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,