
















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHC851JF LU055052	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G9-43-RR	Model	IONIQ Comfort EV 38 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	03-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	81 122 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	09-11-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Standkachel	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓



## Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Mobiliteitsset	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


## Banden

Michelin 205/60/16 H Zomer 5.3 mm		Michelin 205/60/16 H Zomer 5.4 mm	
Michelin 205/60/16 H Zomer 6.0 mm		Michelin 205/60/16 H Zomer 5.8 mm	

## Exterieur schade

<b>2</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Sierstrip bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Sierstrip bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<b>3</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Sierstrip bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								

**Interieur schade**

<b>1</b>		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Hoedenplank</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Hoedenplank	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Hoedenplank											
Positie	-											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Vervangen											