



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FIN	VF1RFB00663067807
Fahrzeugkilometerstand	134.542 km
Erstzulassungsdatum	27.08.2019

AUFTAGSDetails

Beurachtungsdatum	26.09.2025 10:50:07	Beschreibung der Inspektionsadresse	Galliker Transport AG Abholungen
-------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VF1RFB00663067807	Gesamtanzahl der Sitze	5
Fahrzeugkilometerstand	134.542 km	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Erstzulassungsdatum	27.08.2019	Metallic-Lackierung	Nein
Hersteller	RENAULT	Raucherfahrzeug	Nein
Modell	MEGANE	Fahrzeug fahrbereit	Ja

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden
Betriebsanleitung	Ja	Wartungshistorie	06/08/2025,133628
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Ja		

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
---------------------------------------	----

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	7,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 T	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	7,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 T	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	7,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 T	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Continental	205/55 R 16 91 T	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN**Äußere Schäden****2 | Motorhaube**

Typ	Steinschlag
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur

**3 | Stoßfänger vorne**

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren

**4 | Kühlergrill**


Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen

**5 | Außenspiegel Gehäuse links**

Typ	Kratzer
Schweregrad	8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren

**6 | Tür hinten links**



Typ	Kratzer
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur

**7 | Fensterzierleiste hinten links**

Typ	Delle(n)
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen

**8 | Seitenwand hinten links**

Typ	Delle(n)
Schweregrad	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur

**10 | Seitenwand hinten rechts**

Typ	Delle(n)
Schweregrad	3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren

**11 | Tür vorne rechts**

Typ	Delle(n)
Schweregrad	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur

**12 | Außenspiegel Gehäuse rechts**

Typ	Kratzer
Schweregrad	4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren

**13 | Außenschweller rechts**

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren

**14 | Dach**

Typ	Kratzer
Schweregrad	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur

**15 | Radzierblende vorne links**

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen

**16 | Radzierblende vorne rechts**

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen

Innenschäden**9 | Heckklappenverkleidung**

Typ	Kratzer
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur

Fahrzeugbilder

