

KIA E-NIRO

Voertuiginformatie


Merk:	KIA	Nummerplaat:	1YFQ127
Versnellingsbak:		Kleur koetswerk:	Wit
Model:	E-NIRO	VIN:	KNACC81GFL5042493
Type brandstof:		Vermogen:	150 kW
Versie:	64 kWh More	Eerste inschrijving	14/08/2020
Kilometerstand:	152793 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Dak & andere	1
Interieur	2

Commerciële foto's





VIN-uitrusting volgens de informatie van de constructeur

Afstandsregeling	Airbag	Centrale armsteun	Centrale Vergrendeling
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	Elektrische ramen werkend	Isofix	Leder Interieur
Mistlampen	Rolhoes	Stuur leder	Stuur multifunctioneel
Stuurbekrachtiging	Telefoon	Velgen alu	

Opties volgens de inspecteur

Geen informatie gevonden

Schade

Dashboard

- Lijmresten
- Ontlettering klein
- Interieur



Interieur

Beschadigd

Aanvaardbaar

Interieur




Koetswerk

Beschadigd

Aanvaardbaar

Dak & andere



Banden		
	Voor Links	
	Zomer	
	Aluminium	
	215/55/17/94/V	
	Pirelli	
	3,0 mm	
	Voor Rechts	
	Zomer	
	Aluminium	
	215/55/17/94/V	
	Pirelli	
	3,0 mm	
	Achter Links	
	Zomer	
	Aluminium	
	215/55/17/94/V	
	Pirelli	
	4,0 mm	
	Achter Rechts	
	Zomer	
	Aluminium	
	215/55/17/94/V	
	Pirelli	
	4,0 mm	

Inspectie		
Aantal laadkabels (snelladen)	1 Categorie	Personenwagen
Compressor	N.v.t. Herstelkit	N.v.t.
Kleur koetswerk	Wit Runflat	Ja

Details VIN - Als er geen beschrijving beschikbaar is in de taal van uw keuze, wordt de Franse beschrijving getoond		
12V-aansluitpunt vooraan	230V laadkabel	ABS (antiblokkeer remsysteem)
Achterlichten met LED-look	Achteruitrijcamera	Adaptive Cruise Control
Afdekzeil voor bagageruimte	Afstandsbediening voor deurvergrendeling	Android Auto
Anti-condensregeling	Apple Car Play	Audiobediening aan het stuurwiel
Automatische klimaatregeling	Automatische koplamp-activering/uitschakeling	Automatische noodrem met voetgangersdetectie
Bandenspanningscontrolesysteem TPMS	Bekerhouders vooraan	Bendenherstelkit
Bestuurdersairbag	Bluetooth met voice control	Brilhouter
Buitenspiegels koetswerkkleur+zwarte hoogglans	Bumpers in koetswerkkleur	CCS snellaadaansluiting tot 100 kW
Centrale armsteun achteraan + bekerhouders	Centrale armsteun vooraan met opbergvak	Centrale deurvergrendeling
DAA - Waakzaamheidsassistent voor de bestuurder	DAB+	Daglichten LED type
Deurhendels in koetswerkkleur	EBD (Elektronische remkrachtverdeling)	Elektrisch bediende buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	Elektrische bediende ruiten vooraan	Elektrische ruiten AR
Elektronische handrem	Energierecupererende remmen	ESC - Electronic Stability Control
File-assistent	Getinte ruiten	Gordijnairbags en laterale airbags vooraan
Haaiven antenne	HAC (Hill Assist Control)	Halogeen koplampen
In de hoogte en de diepte regelbaar stuurwiel	In de hoogte regelbare hoofdsteunen VR/AR	Isofixverankeringspunten voor kinderzitjes AR
JAV 17"	Knieairbag bestuurderszijde	Lage rolweerstandbanden
Lederen stuurwiel	Lederen versnellingshendel	LKA - Lane Keep Assist (Rijstrook-Aanhouding Assistent)
Luidsprekers (6)	Metalen deurhandgrepen binnen	Metalen inlegwerk
Mistlampen vooraan	Neerklapbare achterzetels in 60/40 verhouding	On-Board lader 7.2 kW
Opbergtassen op rugleuning voorzetel passagier	Passagiersairbag	Radio RDS 8" scherm + USB
Schakelpeddel	Smart Key - Sleutelloze Instap- en Startfunctie	Snelheidsbegrenzer
Snelle laadkabel	Stof/leder binnenbekleding	Stuurbekrachtiging
'Supervision' wijzerplaten	Uitschakelbare passagiersairbag vooraan	Unicolor lak
Verlichte make-up spiegels	Verlichting bagageruimte	Verwarmde buitenspiegels
Waarborg 7 jaar/150.000 km	Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenspieg.	Zooneklep + make-up speigeltje aan passagierzijde

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedomonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.