

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/02/19

Plate Number **H0-69-GK**
 Make **KIA**
 Model **Niro**
 Vehicle Description **e-Niro EV DynamicLine 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/06/19	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Links voor aanr.voetg.fiets.trm 	
2021/06/02	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Achterzijde Bodem / onderzijde Achterbumper tegen obstakel ger. 	<ul style="list-style-type: none"> Keuze MLA niet repareren, ,
2021/06/01	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechterzijde Deur RA (onb) tpy, geen WBF 	<ul style="list-style-type: none"> Keuze MLA niet repareren, ,
2022/05/18	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Ruit Ruitreductie Z 	<ul style="list-style-type: none"> Keuze MLA niet repareren, ,
2022/02/07	45636 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Koelvl/antivrie - versleten - Vervangen Motor compleet - versleten - Reviseren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen 45.000 Km - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2021/11/18	41041 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

2021/06/14	28332 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 30.000 Km - NVT Uitvoeren Int luchtfilter - versleten Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2021/03/26	23389 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/10/29	16046 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Ruitenspr.bijv. - NVT Uitvoeren ZOMR>WINTR Wiss - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/10/16	15652 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 Km - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2024/07/04	118580 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 105.000 Km - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2024/03/27	111871 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT Afstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/14	100963 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/10/06	97394 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 90.000 Km - NVT Uitvoeren APK icm beurt - NVT Uitvoeren Int luchtfilter - versleten Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, , Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2023/04/05	81384 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

2023/02/08	78280 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervangng - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/01/31	77651 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 75.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2022/12/15	73086 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/08/05	61074 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 60.000 Km - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, , • Van Mossel Oost Apeldoorn, ,
2022/07/07	58251 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervangng - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/03/31	50929 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,