


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5043628	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J8-90-NR	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	114 124 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	26-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✗


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/55/17 Winter 3.0 mm



Michelin 215/55/17 Winter 3.0 mm



Michelin 215/55/17 Winter 6.0 mm

Michelin 215/55/17 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

12



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

13



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

14




Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

15



Onderdeel	Sierstrip bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

16



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Rechts
Type	Roest
Omvang	Diameter (mm) > 4
Bewerking	Herstellen

17



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

7



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

8



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

9



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info