



















Voertuig gegevens

Chassisnr.	SADHA2B14 K1F66863	Merk	JAGUAR	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XB-23-0X	Model	I-Pace HSE AWD 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-12-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	100 873 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-12-2023	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓




Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst



Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 245/50/20 Zomer 4.2 mm		Goodyear 245/50/20 Zomer 4.2 mm	
Goodyear 245/50/20 Zomer 5.1 mm		Goodyear 245/50/20 Zomer 4.9 mm	

Exterieur schade



1		<table border="0"> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Voorruit</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Steenslag</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	Voor	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info	2		<table border="0"> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	Voor																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								