

Dotazioni generiche	Elemento rimovibile	Documento tecnico
Antenna radio/navi V	Tappeto vano bagagli V	Carta di circolazione X
Interni puliti/accettabili V	Cappelliera V	Ultima revisione regolare X
Veicolo con allestimenti speciali X	Martinetto X	Libretto di manutenzione X
Veicolo con loghi o serigrafie X		Chiave principale V
Climatizzatore V		Seconda chiave V
Cavo di ricarica domestico V		Telecomandi chiavi X
Cavo di ricarica per colonnina V		Chiusure centralizzate funzionanti V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Kenda	195/55/16	estivo	6.8 mm	
Pneumatico ant sx	Kenda	195/55/16	estivo	6.1 mm	
Pneumatico post dx	Michelin	195/55/16	estivo	6.7 mm	
Pneumatico post sx	Michelin	195/55/16	estivo	5.8 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni

Componente: Disco ruota anteriore sx danneggiato Lato:

1



Componente: Disco ruota anteriore dx danneggiato Lato:

2



Componente: Disco ruota posteriore sx danneggiato

Lato:

3



Componente: Disco ruota posteriore dx danneggiato

Lato:


4



Componente: Carta di circolazione

Lato:

5



Componente: Revisione Ministeriale non verificabile

Lato:

Componente: Paraurti ant. P/ale allargate primer DAM 1542876>

Lato:

7



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Sottoporta P/ale allargate

Lato: SX


9



Componente: Paraurti post. P/ale allargate primer

Lato:

10



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Spoiler paraurti post. P/sens.parch. nero cornelle

Lato:

12



Componente: Calotta retrovisore est.

Lato: SX

13



Componente: Calotta retrovisore est. primer

Lato: DX

14



Componente: Campagne di richiamo da eseguire

Lato:

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	OK		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	KO		
Firma per avvenuta verifica			Data 18/06/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

