



# RENAULT MEGANE

## 1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

### FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00866940116	Object-Nr.	AG 332194
Fahrzeuggkilometerstand	154'982 km	Erstzulassung	03.05.2021

### INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	27.08.2025 07:22:13
Inspektion - ID	8927116	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

### DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	Nein
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden


### REIFEN

#### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-

**SCHADEN**

## Äußere Schäden



### 1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 2 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur




### 3 | Stoßfänger V

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 4 | Tür Vorne L

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



### 5 | Zierblende Seitenscheibe HL

Typ	Delle(n)
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



### 6 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



#### 7 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



#### 8 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

Bemerkungen: FARBRISSE



#### 13 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



#### 14 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



#### 15 | Gehäuse Außenspiegel R

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



#### 16 | Dach

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

## 17 | Karosserie

Typ	Repariert
Schwere	Unbekannt
Reparaturmodus	Keine Reparatur
<b>Bemerkungen:</b> DIV.TEILE BEREITS REP.	



## 18 | Raddeckel HR

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



## 19 | Raddeckel VR

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

## Innenschäden



### 9 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 10 | Fahrzeugschein

Typ	Fehlt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



### 11 | Türverkleidung HR

Typ	Zerrissen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



### 12 | Bodenteppich

Typ	Loch
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

# KOMMERZIELLE FOTOS

