

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK381GF LJ006720	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-73-DD	Model	KONA Fashion Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	22-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	124 016 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	28-07-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Hankook 215/55/17 Zomer 6.0 mm		Hankook 215/55/17 Zomer 6.0 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel Alu velg 17' Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	2		Onderdeel Portier Positie Linksvoor Type Deuk Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Smart Repair
5		Onderdeel Instaplaat Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang - Bewerking Ter info	6		Onderdeel Spoiler Positie Achter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
7		Onderdeel Bumper onderaan Positie Achter Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	10		Onderdeel Achterklep bovenzijde Positie - Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen
11		Onderdeel Alu velg 17' Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	12		Onderdeel Dak Positie - Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen

Interieur schade

3		Onderdeel Reiniging interieur Positie Voor Type Vuil Omvang - Bewerking Reinigen	4		Onderdeel Reiniging interieur Positie Achter Type Vuil Omvang - Bewerking Reinigen
8		Onderdeel Achterklep-/kofferbakbekleding Positie - Type Gebroken Omvang - Bewerking Vervangen	9		Onderdeel Kofferbakbekleding Positie Achter Type Vuil Omvang - Bewerking Reinigen