

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0102918	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-57-NL	Model	Leaf N-CONNECTA e+ 62kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	136 215 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	25-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/50/17 Winter 7.0 mm		Michelin 215/50/17 Winter 7.0 mm	
Goodyear 215/50/17 Winter 8.0 mm		Goodyear 215/50/17 Winter 8.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Deuk met lakschade

Aantal > 2

Herstellen

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Spoiler

Voor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dorpelbekleding

Rechts

Gebroken

-

Herstellen

Interieur schade

3



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen