

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CL96697	Stelnummer	WVGZZZ1TZKW056349		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN	Version	1.6 TDI SCR 115
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-08-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	255181	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7258781
Afleveringsdato	14-10-2025				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#3	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#5	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#7	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#8	V. fordør	Håndtag	Rids	K4
#9	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#10	V. panel	Panel liste	Ridser	K4
#11	V. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#12	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K3
#13	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#14	Bagklap	Bagklap	Ridser	K3
#15	Bagklap	Bagrude	Rids	K2
#16	H. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#17	H. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#18	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#19	H. panel	Indstigning Højre For	Rids	K3
#20	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#21	H. A-stolpe	Stolpe	Rust plet	K3
#22	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#23	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K5

1



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2




Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2A



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2B



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2C



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset

3A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset

3B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset



3C

Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset




4

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag




4A

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag



4B

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag




4C

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag



5

Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag



5A

Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag







6

Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag



6A

Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag



11A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

12




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids

12A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids

13




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

13A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

14




Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser

14A



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser

15



Sted Bagklap
Del Bagrude
Type Rids

15A



Sted Bagklap
Del Bagrude
Type Rids

16



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

16A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

17




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

17A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

18



Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

18A



Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

19



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids

19A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids

20



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

20A



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

21




Sted H. A-stolpe
Del Stolpe
Type Rust plet

21A



Sted H. A-stolpe
Del Stolpe
Type Rust plet

22



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

22A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

23



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt

23A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

2. Sæderække med enkeltsæder og armlæn (3 sæder)	Bagdæmpning, Basis 1	Fjernlysstyring "Light Assist"
3-punkts sikkerhedsseler bag midten	Afdækninger til letmetalfælge	Fjernlysstyring "Light Assist"
Opbevaringsrum i loftskonsol	Standard hjulbolte	Tågebaglygte
Passagerairbag kan slukkes	Bordværktøj	Nummerpladelys i LED-teknologi
Fører-/passagerairbag	Uden ekstra motorbeskyttelsesdæksler	Forlygtevaskesystem
Anti-blokeringsystem (ABS)	Advarselstrekant	Regnsensor
Trækcontrols system (ASR)	Standardbrændstofferstbefyldning	Sprinklerdyser foran automatisk opvarmet
Vaskevandsniveauindikator	Titan sort petrol/titansort/sort/stormgrå	Stødfangere i bilens farve, foran med kromlister nederst
Asfæriske sidespejle, venstre	Uden fragtudstyr	Sideruder bag og bagrude tonede
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Uden Dynamic Drive Control	Forrude i varmedæmpende glas
Sorte sidespejle	Klistermærker/skilte, dansk-finsk-svensk	Radio "Composition Media"
Udendørstemperaturviser	Uden ekstra dæk	Radio "Composition Media"
Blinklys integreret i sidespejle	Nummerpladeholder foran og bag (ECE)	8 højttalere
Bremseassistent	Klaver sort dekorelementer til midterkonsol	2 USB-interface også til iPod/iPhone, inkl. AUX-IN multimediestik
Krompakke (1)	Uden tagindsats (fuldtag)	Telefoninterface
Grå loftshimmel	Bagagerumsbund	App-Connect
Sølvvæling på taget	Uden solgardin	Multifunktionsdisplay "Plus"
Dobbeltlydshorn	Dørpaneler	Parklenkassistent "Park Assist" inklusiv parkeringshjælp
Elektronisk differentialespærre (EDS)	Fjernbetjening af bagagerumslåget udefra	Advarselslampe for vandstand i vinduesvaskeren
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Børnesikring	Dæktryksadvarsel

Trailer Stabiliseringsprogram	Opbevaringsrum med låg på instrumentpanelet	Dekorationselementer til specialmodel
Automatisk afstandskontrol (ACC) med Front Assist op til 210 km/t	Frekvensbånd 433,92 til 434,42 MHz	Dekorationselementer til specialmodel
Light Assist	Transportbeskyttelsesfilm (minimal beskyttelse) med ekstra transportbeskyttelsesforanstaltninger	Pedaler og fodstøtte i børstet rustfrit stål
Multi Collision Brake	Uden brandslukker	Airbagsystem til fører og passagerer, med passagerairbag deaktivering, inkl. knæairbag på førersiden
Træthedsregistrering	Uden ekstra karosseridækning på siderne (stenslagsbeskyttelse)	Adaptiv fartpilot ACC med hastighedsbegrænser
Park Assist	Uden C-spor	Airbagsystem til fører og passagerer, med passagerairbag deaktivering, inkl. knæairbag på førersiden
Side Assist plus	Gearstangsstøve i kunstlæder	Airbagsystem til fører og passagerer, med passagerairbag deaktivering, inkl. knæairbag på førersiden
Front assist med City nødbremsefunktion	Bagagerumsbeklædning i tekstil	Middelarmræn foran med højde- og længdejustering, med aftagelig opbevaringsboks, 2 dyser bagtil
Elektriske vinduer foran og bag	Uden indvendig belysning i fodrummet	Bagagerumsafdækning med komfortåbning, udfoldelig, aftagelig og opbevarbar
Sorte vindueslister	Køretøjsklassedifferentiering -5T0-	Lofthimmel i Storm Grey
Tonede forrude	Uden navigationssystem	Air Care Climatronic med 3-zone temperaturregulering, allergenfilter og betjeningsselementer bagtil
Tekstilmåtter	Uden CD/DVD til navigation	Air Care Climatronic med 3-zone temperaturregulering, allergenfilter og betjeningsselementer bagtil
Bagagerumsmanagementpakke	SBBR-lygter, standardudførelse	Kølemiddel R1234yf
Bagagerumsafdækning	Uden ekstraudstyr til vejstrækningsovervågning	Allergifilter
Bagagerumsbelysning	Uden forberedelse til indbygning af radioudstyr	Elektronisk varmeluft
Ekstra bagagerumsbelysning	Uden bagagerumsbelysning	Forsæder opvarmelige
6-trins gearkasse	Uden forberedelse til rundomtoningsenhed og uden antenne	Sædebetræk til specialmodel
Handskerum med kølefunktion	Uden identifikationslys	Komfortsæder foran
Bagrudevisker	Uden ekstra/standvarme	Forsæder med højdeindstilling

Proaktivt passagersikkerhedssystem	Driftsspænding 12 V	Passagersædets ryglæn kan klappes helt ned og har bord- og gennemføring
Isofix-beslag til børnesæder på bagsæderne	Kategori 0	Lændestøtte foran
4-dørs karrosseri	Comfortline	3 enkeltsæder på 2. sæderække med armlæn, 2 enkeltsæder på 3. sæderække, med Easy Fold funktion
LED nummerpladelys	Komponentsæt uden landespecifik byggeforskrift	2 enkeltsæder på 3. sæderække, indfældbare i bagagerumsbunden
Borde i fører- og passagersæde	Efterfølgende godkendelse	Sikkerhedsoptimale nakkestøtter foran, justerbare i længde og højde
Climatronic 3-zone aircondition	4-cylindret dieselmotor 1,6 l TDI, 85 kW	Fjernbetjent centrallås uden sikkerhedssikring, med fjernbetjening og 2 fjernbetjente nøgler
Knies-airbag til fører	Uden forlænget garanti	Sidespejlhus i sort og dørhåndtag i bilens farve
Højdejusterbare nakkestøtter bag (3 stk)	Uden ECO-funktion	Trepunkts-automatsikkerhedsseler foran med højdejustering og strammer
Sort kølergrill med kromlister	Uden online service	Advarselssignal og -lys for ikke-indspændte sikkerhedsseler foran, advarselsslys for ikke-indspændte sikkerhedsseler bag
Lændestøtte foran	Regionskode "ECE" til radio	Proaktivt passagersikkerhedssystem i forbindelse med Front Assist
Multifunktionsrat i læder	Ingen specialbiler, standardudførelse	3 trepunkts-automatsikkerhedsseler med strammer bag
Justerbar ratstamme (højde/længde)	Normalmaling	Indvendige lamper med forsinket slukning og dæmperfunktion, 2 læselamper foran og bag
Læselamper foran og bag	Med individuel montering	Autodunkende bakspejl
Letmetal fælge	Dæmpning for for normalundervogn	Makeup spejl med lys i solskærmene
Midterarm-læn foran (højde/længdejusterbar)	MPV	Elektronisk startspærre
1,6 L TDI motor - 85 kW	Uden kamera- og sensoriksystemer	12V-stik i midterkonsol bagest og i bagagerummet
Motor-moment-regulator (MSR)	Uden head-up display	Klappetabeller på bagsiden af forsæderne, med justerbar hældning
Multifunktionsdisplay Plus	Fjederområde 08 kun monteringsstyring ingen efterspørgselsprognose	Gearstangsknop i læder
Tågebaglygte	Standard batteri/generator kapacitet	Tekstilmåtter foran og bag

Ikke-ryger pakke	Uden nødopkaldsservice	ISOFIX-øjer (fastgørelsesanordning til børnesæder på bagsæderne)
Elektronisk parkeringsbremse	VE: "Dublin", sort 16" letmetalhjul for "IQ.DRIVE"	Skuffer under forsæderne
Pedaler i rustfrit stål	Volkswagen AG, Wolfsburg	Handskerum med køling
Dækreparationskit	Uden børnesæder	Opbevaringsrum i loftskonsol
Partikelfilter	Uden talestyring	Multikamerastyling
Euro 6 emissionsstandard	Uden ekstra lys (indvendige belysninger)	Bagdækbremsen
Læder gearstang og valghåndtag	Uden trafikskiltgenkendelse	Forbremse
Opvarmede sprinklerdyser	Uden TV-modtagelse/digital radio modtagelse	Elektronisk parkeringsbremse inkl. Auto-Hold-funktion
SRA - lygtevaskesystem	Premiumpakke	Bagdækbremsen
Skuffe/opbevaringsrum under forsæder	4-cylindret dieselmotor 1,6 l	Frontassists omkredsobservatør, City nødbremsefunktion (til automatisk afstandskontrol ACC op til 210 km/t)
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Kombiinstrument med elektronisk omdrejningstæller, kilometer- og dagskilometertæller	Automatisk afstandskontrol ACC op til 210 km/t inkl. City nødbremsefunktion og omkredsobservatør Front Assist
Sideairbags foran med hovedairbagenhed	Dæk uden fastlæggelse af dækfabrikat	Stabilisator foran
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Danmark: DK pakke ZW TL: PM4,8T6,7X2 CL: PM4,7X2,4ZB	Stabilisator bag
Sikkerhedsseler med spændereguler på ydersæderne bag	VE: "IQ.DRIVE" (med badge/karmlader) ZM:E1J,0TD,ZEC,9WT,PAX,P18,PPL,7X5	Træthedsregistrering
Sikkerhedsseler foran med højdejustering og strammer	Udløb S	4 letmetalfølge "Dublin" 6,5 J x 16 i sort, blankdrejet overflade
Stofindtræk	Typegodkendelse i henhold til WLTP (ny testcyklus)	Dæk 205/60 R 16
Højdejusterbare forsæder	Højrekørsel	Tire Mobility Set: 12-volt kompressor og dækforsegler
Komfortsæder foran	Venstrestyret	Multifunktionsrat i læder
Sædevarme foran	Typegodkendelsesland Danmark	Multifunktionsrat i læder
Nedfældelig passagerforsæde	Beskrivelse ikke fundet	Elektromekanisk servostyring, hastighedsafhængig reguleret
Makeup spejle med lys i solskærmene	Vedligeholdelsesintervalforlængelse	Elektronisk stabilitetsprogram med modstyringsstøtte, ABS, ASR, EDS, MSR og trailerstabilisering

Spejlpakke	Serviceanvisning 30000 km eller 2 år (fleksibel)	Forhjulstræk
Start/stop system	Uden skillevæg	Batteri 420 A (70 Ah)
12V stik i bagagerum	Uden alternativt fremdriftssystem	Trefasegenerator 180 A
Lakerede stødfangere	Udblæsningsdyser foran og lyskontaktkontakt i chromindfatning	6-trins manuel gearkasse
Udvendige dørhåndtag i bilens farve	Vinterpakke	Uden aktivt kulfilter med SCR
Førstehjælpskasse og advarselstrekant	Spejlpakke inklusiv nedblændeligt sidespejl på førersiden	Udstødningsnorm EU6 AD/E/F
Advarselssystem for sikkerhedsseler bag	Nichtraucherausführung - Ablagefach und Steckdose vorn	Startstop-system med bremseenergigenvinding
Advarselssystem for sikkerhedsseler foran	"IQ.DRIVE"	Udstødningsrør bagpå (standard)
Elektronisk startspærre	Licht-und-Sicht-Paket	Ikke varmt klima
Grøn tonede ruder	Aktive Frontklappe	Standard klimazoner
Fjernbetjent centrallås	Pure White	DGDA
Fjernbetjent centrallås med fjernbetjening	Sort kølergrill med kromlister på lamellerne	Typegodkendelsesland Danmark
3. sæderække med enkeltssæder (2 sæder)	Kromlister på sideruderne	Beskrivelse ikke fundet
Svingbart anhængertræk	Dørtrinsbeskyttelser foran til specialmodel	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (fleksibel)
Composition Media lydsystem (touchscreen, radio/CD-afspiller, MP3, Bluetooth)	Svingbar anhængertræk med elektrisk aktivering	Uden skillevæg
Multimedieinterface med 2 x USB (iPhone/iPod) og AUX-IN	Svingbar anhængertræk med elektrisk aktivering	Uden alternativ fremdriftssystem
Tågelygter med integreret svinglys	Diversity-antenne til FM-modtagelse	Luftdysse foran og lyskontaktkontakt med chromeindfatning
Dæktryksovervågningssystem	Elklappbare Außenspiegel med elektrisk funktion, udefra sænkbar omgivelseslys og passagersidespejlhviskning	Vinterpakke
Særskilt renhvid farve	Elklappbare Außenspiegel med elektrisk funktion, udefra sænkbar omgivelseslys og passagersidespejlhviskning	Spejlpakke inklusiv nedblændeligt sidespejl på førersiden
Akselafstand	Side Assist Plus og Lane Assist	Nichtraucherausführung - Ablagefach und Steckdose vorn
Manuel gearkasse MQ250	Side Assist Plus og Lane Assist	"IQ.DRIVE"
Dieselbrændstofsyste	Højre sidespejl, konvekst	Licht-und-Sicht-Paket
Uden klistermærker og emblemer	Venstre sidespejl som asfærisk	Aktive Frontklappe
Brændstoftank	Sidespejlhus i sort og dørhåndtag i bilens farve	Pure White
Ingen skrift på bagklappen for motormærkning	Sort tagræling	Sort kølergrill med kromlister på søjlerne
Uden elektronisk ratlås (ELV)	Halogenforlygter og blinklys under fælles klart glasafdækning	Kromlister på sideruderne
Bordlitteratur på dansk	Langt lys regulering	Dørtrinsbeskyttelser foran til specialmodel

Vægtkategori 9 kun monteringsstyring ingen efterspørgselsprognose	Automatisk kørellys, med "Leaving home"-funktion og manuel "Coming home"-funktion	Svingbar anhængertræk med elektrisk aktivering
Særlig typeplade for EU for M1 personbil	Tågelygter og drejelys	Svingbar anhængertræk med elek