

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5059935	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K3-98-BF	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	170 476 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 4.6 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 4.6 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 5.7 mm

Pirelli 215/55/17 Zomer 5.7 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Bumper

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ●

2



Onderdeel

Achterklep

Positie

Achter

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

● ●

3



Onderdeel

Dak

Positie

Centraal

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ● ● ● ●

4



Onderdeel

Motorkap

Positie

Voor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ●

Interieur schade

5



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Centraal
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen