



HYUNDAI KONA-E

VIN	KMHK581GFLU082718
Immatriculation	FR-377-KP
Kilométrage	129 138 km
Première immatriculation	16/07/2020
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	09/09/2025 16:45:24	Lieu de l'inspection	TEA Lyon Parc Millon
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	KMHK581GFLU082718	Modèle	KONA-E
Kilométrage	129 138 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	SUV	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Blanc
Première immatriculation	16/07/2020	Couleur carrosserie	Gris
Marque	HYUNDAI	Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Cache bagages	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	1
Camera de recul	Oui	Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1
Compresseur	Oui	Niveau carburant	50

GPS	Oui
Kit réparation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui

Stockage GPS	HD
Stockage GPS	Oui
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



3 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



8 | Feu antibrouillard ARG


Type	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer

Dommages intérieurs



1 | Voyant défaut

Type	Allumé
Mode de réparation	Contrôler



2 | Revêtement assise siège AVD

Type	Déchirure
Mode de réparation	Smart repair +



4 | Joint de coffre/hayon

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer



5 | Butée cache-bagage

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



6 | Garnit. int D coffre

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



7 | Garnit. couvercle AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair

Photos commerciales

