


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF M5081459	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L0-95-ZF	Model	e-Niro 64kWh DynamicPlusLine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-09-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	136 377 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 2.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 1.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Pirelli 215/55/17 Zomer 5.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

3



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

10



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Rechtsvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen