## ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 08/10/2025 25044447 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ <u>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</u> Défavorable pour défaillances majeures 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION: Plaque non conforme: AV (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 07/12/2025 <u>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</u> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation Contre-visite horizontale d'un feu de brouillard avant : D. G 4.15.3.a.1. CONTINUITÉ DE MASSE : Essai non réalisé IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé N° D'AGRÉMENT : S037D153 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AV, (9) RAISON SOCIALE: LB 37 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE (3) COORDONNÉES: 4, Allée Panhard et Levassor SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AV ZI SAINT MALO **37320 ESVRES** Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Tél: 02.47.26.50.60 Fax: 16.05.2024:130 579 km (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM: N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ere mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation 09/06/20 FO-088-HS(F) 09/06/20 Marque Désignation commerciale ΚIΑ NIRO (1) Nº dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre VP M1 KNACC81GFL5034110 Type/CNIT Énergie M10K1AVP0027987 EL Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissairepriseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE 179604 G D G D Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : -10% -18% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) : -3.8 % -3.9 %

Attestation délivrée le 09/10/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel: 01 30 69 52 00