



KIA E-NIRO

VIN	KNACC81GFK5028328
Immatriculation	FQ-087-FD
Kilométrage	58 617 km
Première immatriculation	04/06/2020
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	25/04/2025 13:48:00	Lieu de l'inspection	DTVA Ingrandes
----------------------	---------------------	----------------------	----------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	KNACC81GFK5028328	Modèle	E-NIRO
Kilométrage	58 617 km	Nbre sièges	2
Type de carrosserie	SUV	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	04/06/2020	Couleur carrosserie	Blanc
Carburant	Electrique	Catégorie	Vehicule société
Marque	KIA		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	2	Manuel d'utilisation	Non	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui	Niveau carburant	25
Cache bagages	Oui	Kit réparation	Non	Véhicule roulant	Oui
Camera de recul	Oui	Moteur fonctionnant	Oui		
Compresseur	Non	Nature de peinture	Opaque		

DOMMAGES EXTÉRIEURS



3 | PNEUS

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



4 | PNEU AVG

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



5 | PNEU AVD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



6 | JANTE ALUM. AVG BI-TON/POLYCHROME

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable





11 | CARROSSERIE

Type

Pas d'origine

Mode de réparation


Acceptable

DOMMAGES INTÉRIEURS



1 | INTÉRIEUR

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyage chimique



2 | TAPIS DE SOL AV

Type	Déchirure
Mode de réparation	Smart repair



7 | KIT RÉPARATION PNEU

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



8 | COMPRESSEUR

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





9 | CÂBLE DE RECHARGE (NORMAL)

Type

Manque

Mode de réparation

E - Remplacer



10 | GARNIT. COUVERCLE AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

PHOTOS COMMERCIALES

